

Überblick Maßnahmenstand zum Gewässerentwicklungsplan der Gemeinde Kressbronn a. B. von 2013

Tab. 1: Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen: Betznauer Bach

Gewässer	Abschnitt Nr.	Zusammenfassung Maßnahmen	Flächenschätzung (qm)	Dringlichkeit	Eignung Ökokonto	Fläche im Besitz der Gemeinde	Aufwand Planung/Abstimmung	Status 01/2022
Betznauer Bach Zulauf Schleinsee	-	Aufgabe Landwirtschaft	14.000	hoch	ja	nein	mittel	kein Zugriff
		Extensivierung Landwirtschaft						
		Gewässerrenaturierung						
	1	Pufferstreifen beidseits des Gewässers	3.000	hoch	ja	teilweise	gering	Ausgeführt 2018 (Ökokonto- maßnahme)
	2	Pufferstreifen beidseits des Gewässers Öffnung/Renaturierung Gewässer	1.500	gering	bedingt ja		hoch	
	3	Pufferstreifen beidseits des Gewässers	2.000	hoch	ja		gering	Pflege- und Entwicklungs- konzept liegt 2022 vor
		Pflege- und Entwicklungskonzept für NSG	0					
	4	Pufferstreifen beidseits des Gewässers	5.000	hoch	ja		gering	
		Pflege- und Entwicklungskonzept für NSG	0					
	5	Pflege- und Entwicklungskonzept für NSG	0					
	6	Pufferstreifen beidseits des Gewässers	2.700	hoch	ja		gering	
		Pflege- und Entwicklungskonzept für NSG	0					
	7	Aufgabe oder Extensivierung Landwirtschaft	1.500	hoch	ja	teilweise	mittel	Pflege- und Entwicklungs- konzept liegt 2022 vor
		Pufferstreifen beidseits des Gewässers						
Gewässerrenaturierung								
Gehölzentwicklung								
8	Aufgabe oder Extensivierung Landwirtschaft	8.000	noch	ja		mittel	Ausgeführt 2018 (Ökokonto- maßnahme)	
	Gehölzentwicklung							
	Gewässerrenaturierung							
9	Waldumbau	10.000	gering	bedingt		gering	kein Zugriff	
10	Aufgabe Fischteichnutzung, Renaturierung	6.000	mittel	ja		hoch	kein Zugriff	
11	Pufferstreifen beidseits des Gewässers						Pflege- und	

	Gewässerrenaturierung	26.600	hoch	ja		hoch	Entwicklungs- konzept liegt 2022 vor
	Extensivierung Landwirtschaft						
	Erstellung Managementplan für FFH-Gebiete	0					
12	Extensivierung Grünland	5.000	mittel	bedingt		gering	kein Zugriff
	Waldumbau						
13	Pufferstreifen beidseits des Gewässers	4.000	mittel	ja		gering	kein Zugriff

Tab. 2: Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen: NSG Schachried

Gewässer	Abschnitt Nr.	Zusammenfassung Maßnahmen	Flächen-schätzung (qm)	Dringlich-keit	Eignung Ökokonto	Flächen im Besitz der Gemeinde	Aufwand Planung/ Abstimmung	Status 01/2022
NSG Schachried		Erstellung Managementplan für FFH-Gebiet	0					Erstellung Pflege- und Entwicklungs-Konzept im NSG
		Waldumbau	13.000	gering	bedingt	ja	gering	
		Öffnung Verrohrung zum Fallenbach	10.000	hoch	ja	nein	hoch	

Tab. 3: Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen: Fallenbach

Gewässer	Abschnitt Nr.	Zusammenfassung Maßnahmen	Flächen-schätzung (qm)	Dringlich-keit	Eignung Ökokonto	Flächen im Besitz der Gemeinde	Aufwand Planung/ Abstimmung	Status 01/2022
Fallenbach	1	Prüfung der bisherigen Pflegeauflagen	0	hoch	?		gering	Umweltamt
		Prüfung Drainagen	0	hoch	?		gering	
		Anlage Amphibientümpel	1.500	hoch	ja		hoch	
	2	Pufferstreifen beidseits des Gewässers	18.700	hoch	ja		gering	Verbesserungen im Rahmen der Biotopverbund-planung und im Rahmen des Pflege- und Entwicklungs-konzeptes
		Schließung Drainagen, Extensivierung		hoch	ja		hoch	
		Öffnen Gewässerzulauf vom Schachried (siehe NSG Schachried)		hoch	ja		hoch	
	3	Pufferstreifen beidseits des Gewässers	5.000	hoch	ja		gering	Umsetzung Pflege- und Entwicklungs-konzept
		Öffnung Verrohrung	0	hoch	ja		hoch	
	4	Pufferstreifen beidseits des Gewässers	15.300	hoch	ja	teilweise	gering	Umsetzung Pflege- und Entwicklungs-konzept
		Pufferfläche Biotop, Grabenschließung		hoch	ja	nein		

Tab. 4: Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen: Herrenberggraben

Gewässer	Abschnitt Nr.	Zusammenfassung Maßnahmen	Flächenschätzung (qm)	Dringlichkeit	Eignung Ökokonto	Flächen im Besitz der Gemeinde	Aufwand Planung/ Abstimmung	Status 01/2022
Herrenberggraben		Pufferstreifen beidseits des Gewässers	11.600	gering	bedingt		gering	Umsetzung Pflege- und Entwicklungskonzept
		Tieferlegung Rohrdurchlass		gering	bedingt		hoch	LRA Lindau

Tab. 5: Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen: Wäschbach

Gewässer	Abschnitt Nr.	Zusammenfassung Maßnahmen	Flächenschätzung (qm)	Dringlichkeit	Eignung Ökokonto	Flächen im Besitz der Gemeinde	Aufwand Planung/ Abstimmung	Status 01/2022
Wäschbach		Pufferstreifen beidseits des Gewässers; flächige Extensivierung	21.500	gering	bedingt		hoch	Umsetzung Pflege- und Entwicklungskonzept
		Schließung Drainage im Biotop						
		Bachöffnung						

Tab. 6: Zusammenfassende Darstellung der Maßnahmen: Nonnenbach zwischen Obermühle und Mündung Bodensee

Gewässer	Abschnitt Nr.	Zusammenfassung Maßnahmen	Flächenschätzung (qm)	Dringlichkeit	Eignung Ökokonto	Flächen im Besitz der Gemeinde	Aufwand Planung/ Abstimmung	Status 01/2022
Nonnenbach	1	Pufferstreifen auf Nordseite	3.000	hoch	ja		gering	Kein Zugriff auf Pufferstreifen Entfernung Bodenplatten erledigt Sohlabsturz nicht erledigt
		Entfernung Betonplatten	0	mittel	ja		gering	
		Gehölzpflanzungen	2.500	niedrig	bedingt		gering	
		Umbau Sohlabsturz	0	hoch	ja		mittel	
	2	Umbau Wehr	0	hoch	ja		hoch	erledigt
		Entfernung Bauschutt	0	hoch	ja		gering	erledigt
	3	Beseitigung Uferverbauung	0	hoch	ja		gering	Gehölzpflanzung teils erledigt, Beseitigung Gartenabfälle erledigt Auwaldentwicklung nur teilweise möglich
		Beseitigung Gartenabfälle/Altholz; Ufergehölze	1.000	hoch	ja		gering	
		Pufferstreifen	2.000	hoch	ja		gering	
		Waldumbau, Gehölzpflanzung	1.500	mittel	bedingt		gering	
		Aufgabe Landwirtschaft, Auwaldentwicklung	5.700	hoch	ja		hoch	
	4	Umbau Solgleite in raue Rampe	5.000	hoch	ja		hoch	Umbau Solgleite erledigt
		Beseitigung Betonteile Gewässerbett und Ufer	0	niedrig	bedingt		gering	
		Aufgabe Grünlandnutzung, Entwicklung Aue	7.000	hoch	ja		hoch	
		Umbau Staubecken mit Ausleitung in Aue	0	hoch	ja		hoch	
	5	Einbringung Stör- und Leitsteine	0	mittel	bedingt		gering	Entfernung Uferverbau nicht möglich
		Entfernung Sohl- und Uferverbau		niedrig	bedingt		hoch	
	6	Gewässeröffnung Nonnenbach	0	hoch	ja	teilweise	hoch	Wird im Rahmen des Hochwasserschutzvorhabens erledigt
		Umbau Sohlabsturz Autohaus		hoch				
		Umbau Sohlabsturz Bahn		hoch				
		Gewässeröffnung Fallenbach		gering				
	7	Umbau Sohlabsturz	0	hoch	ja		mittel	Umbau Sohlabsturz erledigt
		Umbau raue Rampe						
Rückbau Uferbefestigung								
Prüfung Wasserentnahme Tennisanlage								
8	Belassen Uferabbrüche			nein		gering	Rückbau	

		Verlegung Fußweg		3.000	hoch	ja		hoch	Garten erledigt
		Entfernung Gartenabfälle, Rückbau Garten				bedingt		gering	
		Umbau Gewässersohle Brückenbauwerke				ja		mittel	
	9	Entwicklung Gehölze			gering	bedingt		gering	teils erledigt
		Entfernung Grünabfall		0	hoch	nein		gering	
		Anbindung Iriswiese an Nonnenbach			hoch	ja		gering	